

Protokoll – Planungspaziergang Elmschenhagen / Kroog Route 4

Start: Allgäuer Straße, Elmschenhagen

Datum: 06. Oktober 2016

Beginn: 18.00 Uhr

Anwesende: ca. 15 Teilnehmer, darunter Hr. Stamer (Tiefbauamt), Ortsbeiratsmitglieder, Vertreter von AG Krooger Vereine, Sg Kroog

Ort	Problem	Lösungsvorschlag
Bahnübergang Sonthofener Straße		
„kein Foto“	Netzlücke im Freizeitwegenetz	Errichtung Freizeitweg entlang der Gleise (anknüpfend an die Freizeitwegeachse 239)
Berchtesgadener Straße		
„kein Foto“	Illegales Gehwegparken (trotz ausreichender Fahrbahnbreite)	Kontrolle der Parksituation Ggf. Parken auf eine Fahrbahnseite beschränken
Kreuzung Berchtesgadener Straße / Rönner Weg		
	An der Kreuzung Berchtesgadener Straße tiefe Löcher im Gehwegbelag	Gehwegschäden beheben

Ort	Problem	Lösungsvorschlag
Rönner Weg		
	Illegales Gehwegparken	Kontrolle der Parksituation
Rönner Weg 29		
	Verminderung der Gehwegbreite durch Seitenraumvegetation	Entfernung der Vegetation Prüfung der Eigentumsverhältnisse
	Unterführung (239): keine Beleuchtung - Angsträum, dient als Abkürzung für Schüler, bei Regen oft überflutet und verschlammt	Unterführung besser ausleuchten und Zuwegung befestigen
Ecke Rönner Weg / Pottkrugweg		
	Aufgeweiteter Einmündungs- bereich Fehlende Übergangsmöglichkeit Keine Bordsteinabsenkungen	Barrierefreien Knoten herstellen (inkl. Absenkung der Borde) Verengung der Fahrbahn durch Gehwegnasen
Kreuzung Rönner Weg / Am Wellsee		

Ort	Problem	Lösungsvorschlag
	<p>Beleuchtung ist eingewachsen</p>	<p>Beleuchtung freischneiden</p>
	<p>fehlende Übergänge in den Bereichen der Bushaltestellen Pottkrugweg Gehbereich durch Bewuchs (Rasenfläche) eingeengt</p>	<p>Anlage Querungsanlage (FGÜ und/oder Mittelinsel bzw. Fahrbahnverengung Entfernung Bewuchs</p>
<p>„kein Foto“</p>	<p>Kurve ist schlecht einsehbar</p>	<p>Verbesserung Querungsmöglichkeit für Fußgänger Fahrbahnverengung (Gehwegnasen) vor und nach der Kurve</p>
<p>Am Wellsee</p>		
<p>„kein Foto“</p>	<p>durch die Alleepflanzung teilweise sehr schmale Gehwege schlechter Zustand der wasser- gebundenen Wegedecke</p>	<p>Wegedecke ausbessern</p>
<p>Am Wellsee 29</p>		
	<p>Gehweg durch die Vegetation auf den Gehwegplatten sowie hereinragende Sträucher verengt</p>	<p>Gehweg freischneiden (inkl. der Gehwegplatten)</p>

Ort	Problem	Lösungsvorschlag
		
Fußweg zum Rohrsängerweg		
	<p>Es fehlen Ruhebänke Teilweise Gehwegschäden/ Stolperkanten</p>	<p>An geeigneten Stellen Bänke aufstellen Gehwegschäden ausbessern</p>
Ecke Rohrsängerweg / Rönner Weg		
 	<p>Orientierung für Fußgänger ist schlecht, Wegführung hinter den Bäumen kaum ersichtlich Beschilderung des Fuß-und Radweges fehlt</p>	<p>Beschilderung aufstellen/ Piktogramme anlegen</p>

Ort	Problem	Lösungsvorschlag
Rönner Weg 70		
	<p>Vegetation ragt in den Weg herein</p>	<p>Fußweg freischneiden</p>
Rönner Weg / Zeppelinweg		
	<p>An der Bushaltestelle / vor dem Kinderhaus am Zeppelinweg besteht keine gesicherte Querungsanlage über den Rönner Weg</p>	<p>FGÜ und/ oder Mittelinsel</p>

Ort	Problem	Lösungsvorschlag
Fußweg zwischen Zeppelinweg und Berchtesgadener Straße (229)		
	<p>Vegetation ragt in den Weg hinein Gehwegplatten sind teils zugewachsen</p>	<p>Fußweg freischneiden</p>

Weitere Hinweise von Bürgern:		
Wanderwege um den Wellsee		
„kein Foto“	<p>Es kommt zu Konflikten mit Radfahrern</p>	<p>Breites Freischneiden von Wegen um Ausweichmöglichkeiten zu schaffen, Förderung gemeinsamer Rücksichtnahme</p>

Erstellt von:

Laura Jurkewitz und Alexander Gardyan